

KODAK Precise Progressive Poly Transitions GEN8 Gray

Base Curve Selection Chart

| SPHERE | CYLINDER | | | | | | | | | | | | | | | | SPHERE | |
|--------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 | -3.25 | -3.50 | -3.75 | | -4.00 |
| 5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.00 |
| 4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.75 |
| 4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.50 |
| 4.25 | | | 7.00 Base | | | | | | | | | | | | | | | 4.25 |
| 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 |
| 3.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.75 |
| 3.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.50 |
| 3.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.25 |
| 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 |
| 2.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.75 |
| 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.50 |
| 2.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.25 |
| 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 |
| 1.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.75 |
| 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.50 |
| 1.25 | | | 5.00 Base | | | | | | | | | | | | | | | 1.25 |
| 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 |
| 0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.75 |
| 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 |
| 0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.25 |
| 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| -0.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.25 |
| -0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.50 |
| -0.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.75 |
| -1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.00 |
| -1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.25 |
| -1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.50 |
| -1.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.75 |
| -2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.00 |
| -2.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.25 |
| -2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -2.50 |
| -2.75 | | | 3.25 Base | | | | | | | | | | | | | | | -2.75 |
| -3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.00 |
| -3.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.25 |
| -3.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.50 |
| -3.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -3.75 |
| -4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.00 |
| -4.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.25 |
| -4.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.50 |
| -4.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -4.75 |
| -5.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5.00 |
| -5.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5.25 |
| -5.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5.50 |
| -5.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -5.75 |
| -6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.00 |
| -6.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.25 |
| -6.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.50 |
| -6.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -6.75 |
| -7.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7.00 |
| -7.25 | | | 1.50 Base | | | | | | | | | | | | | | | -7.25 |
| -7.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7.50 |
| -7.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -7.75 |
| -8.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.00 |
| -8.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.25 |
| -8.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.50 |
| -8.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -8.75 |
| -9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.00 |
| -9.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.25 |
| -9.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.50 |
| -9.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -9.75 |
| -10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | -10.00 |
| | 0.00 | -0.25 | -0.50 | -0.75 | -1.00 | -1.25 | -1.50 | -1.75 | -2.00 | -2.25 | -2.50 | -2.75 | -3.00 | -3.25 | -3.50 | -3.75 | -4.00 | |