

Signia 1.50 FT35 75mm
Base Curve Selection Chart

SPHERE	CYLINDER																SPHERE
	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	
5.75																	5.75
5.50																	5.50
5.25																	5.25
5.00			8.75 Base														5.00
4.75																	4.75
4.50																	4.50
4.25																	4.25
4.00																	4.00
3.75																	3.75
3.50																	3.50
3.25			7.25 Base														3.25
3.00																	3.00
2.75																	2.75
2.50																	2.50
2.25																	2.25
2.00																	2.00
1.75																	1.75
1.50																	1.50
1.25																	1.25
1.00																	1.00
0.75																	0.75
0.50			6.25 Base														0.50
0.25																	0.25
0.00																	0.00
-0.25																	-0.25
-0.50																	-0.50
-0.75																	-0.75
-1.00																	-1.00
-1.25																	-1.25
-1.50																	-1.50
-1.75																	-1.75
-2.00																	-2.00
-2.25																	-2.25
-2.50			4.50 Base														-2.50
-2.75																	-2.75
-3.00																	-3.00
-3.25																	-3.25
-3.50																	-3.50
-3.75																	-3.75
-4.00																	-4.00
-4.25																	-4.25
-4.50																	-4.50
-4.75			2.50 Base														-4.75
-5.00																	-5.00
-5.25																	-5.25
-5.50																	-5.50
-5.75																	-5.75
	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	Beyond Normal Tooling Range
	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	