

Transitions GEN8 Poly Spherical Single Vision Base Curve Selection Chart

SPHERE	CYLINDER														SPHERE			
	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25		-3.50	-3.75	-4.00
8.00																		8.00
7.75																		7.75
7.50																		7.50
7.25			8.50 Base															7.25
7.00																		7.00
6.75																		6.75
6.50																		6.50
6.25																		6.25
6.00																		6.00
5.75																		5.75
5.50			7.50 Base															5.50
5.25																		5.25
5.00																		5.00
4.75																		4.75
4.50																		4.50
4.25			7.00 Base															4.25
4.00																		4.00
3.75																		3.75
3.50																		3.50
3.25																		3.25
3.00			5.50 Base															3.00
2.75																		2.75
2.50																		2.50
2.25																		2.25
2.00																		2.00
1.75			4.75 Base															1.75
1.50																		1.50
1.25																		1.25
1.00																		1.00
0.75																		0.75
0.50																		0.50
0.25																		0.25
0.00			4.25 Base															0.00
-0.25																		-0.25
-0.50																		-0.50
-0.75																		-0.75
-1.00																		-1.00
-1.25																		-1.25
-1.50																		-1.50
-1.75																		-1.75
-2.00																		-2.00
-2.25			3.25 Base															-2.25
-2.50																		-2.50
-2.75																		-2.75
-3.00																		-3.00
-3.25																		-3.25
-3.50																		-3.50
-3.75																		-3.75
-4.00																		-4.00
-4.25																		-4.25
-4.50																		-4.50
-4.75																		-4.75
-5.00																		-5.00
-5.25																		-5.25
-5.50																		-5.50
-5.75																		-5.75
-6.00																		-6.00
-6.25			1.50 Base															-6.25
-6.50																		-6.50
-6.75																		-6.75
-7.00																		-7.00
-7.25																		-7.25
-7.50																		-7.50
-7.75																		-7.75
-8.00																		-8.00
-8.25																		-8.25
-8.50																		-8.50
-8.75																		-8.75
-9.00																		-9.00
-9.25																		-9.25
-9.50																		-9.50
-9.75																		-9.75
-10.00																		-10.00
	0.00	-0.25	-0.50	-0.75	-1.00	-1.25	-1.50	-1.75	-2.00	-2.25	-2.50	-2.75	-3.00	-3.25	-3.50	-3.75	-4.00	

Beyond Normal Tooling Range